

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار



در مختلف شهریار کارشناسان پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار در پی تماس برشی از همشهریان با سامانه ۱۲۵ از تاریخ یست وسوم آذر ماه نودو دو لغایت سی ام آذرماه نودو دو علاوه بر مشاوره تلفنی به صورت حضوری ۴۴ مورد واژ اجرای طرح تاکنون ۲۶۰ مورد دودکش تصرفات مسکونی تجاری و صنعتی را مورد بازدید و ارزیابی قرار داده و نسبت به مشاوره وارانه دستور العمل ایمنی لازم جهت رفع نقص و ایمن سازی محیط به ساکنین محل اقدام لازم به عمل آورده و در مشاهدات خود عمدۀ مشکلات موجود را به شرح ذیل گزارش نموده اند.

۱- وجود دودکش در نمای ساختمان

۲- استفاده از چند دستگاه گاز سوز از یک دودکش مشترک

۳- عدم وجود کلاهک H بر روی لوله های دودکش

4- عدم استفاده لوله دودکش با قطر مناسب جهت وسایل گرمایشی گاز سوز

لازم بذکر است همشهريان محترم می توانند در صورت مشاهده هر گونه مورد نايمن در ارتباط با دودکش های ساختمانی سریعاً مرائب را باشماره تلفن های 3-100125796527 به همکاران سازمان آتش نشانی شهریار اعلام نمایند. همکاران بصورت 24 ساعته(شبانه روزی)آماده پاسخگوئی به سوالات شما می باشند.

توصیه های ایمنی:

1- واحدهای که بخاری در هال با دودکش استاندارد مورد استفاده قرار می دادند بعلت متراژ کم واحدها توصیه شد از نصب بخاری در اطاق خواب به علت کمبود هوای لازم خودداری نمایند.

2- توضیحات لازم در خصوص عدم استفاده از دودکش مشترک فی مابین آبگرمکن و هوود با دلایل لازم به مالک داده شد.

3- توصیه شد از لوله های آکاردئونی بعلت عدم آب بندی طوفین لوله و موافق بودن مسیر داخل آن و احتمال سوراخ بودن آن و گرم شدن لوله سبب ایجاد انحراف آن می گردد و در نتیجه محصولات احتراق وارد فضای داخل خانه میشود.

4- توضیحات لازم در خصوص استفاده از دودکش شومینه با نصب بخاری و شرایط لازم به مالک یا مالکین داده شد.

5- هماهنگی با سرویس کار پکیج زمینی در خصوص تعویض فیلتر آن که پس از سرویس عیب آن برطرف گردید.

6- واحدهای که دودکش آنها در نمای ساختمان قرار داشت و کلیه راه حلها به بن بست رسیده بود توصیه شد که از پکیج فن دار استفاده نمایند.

7- توضیحات لازم در خصوص مجهز کردن لوله دودکش ها در پشت بام با کلاهک H و دادن ارتفاع لازم از حد جانبنا و یا هر موانعی که در کنار دودکش قرار دارد.

