پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:36 روز چهارشنبه یکم خرداد ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار نشست زمین واقع در شهریار،کوچه مسجد حاج حسن گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و با توجه به حساسیت موضوع معاونت عملیات سازمان در محل حضور یافت.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید قسمتی از کوچه به علت ترکیدگی لوله آب نشست کرده که ضمن ایمن سازی کامل و محصور نمودن محل با نوارخطر هماهنگی لازم با مراجع مربوطه صورت پذیرفت و محل رفع خطر گردید.





نشست زمین در شهریار آتش نشانان را به محل حادثه کشاند.



