پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:48 **روز یکشنبه ششم آبانماه نودوهفت طی تماس با سامانه**125 **آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو روآ واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،خیابان کوثر دوم گزارش گردید.**

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 301 **اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.**



