پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:39 **بامداد روز پنجشنبه دوم اسفند ماه نودوهفت طی تماس با سامانه** 125 **آتش نشانی شهریار حریق رستوران واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان ارغوان دوازدهم گزارش گردید.**

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 301 **اندیشه و** 101 **مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سیستم تهویه آشپزخانه رستوران طعمه حریق شده و منجر به گسترش آتش از داخل کانال به پشت بام گردیده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.**

