

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه بیست و ششم فروردین ماه نود و دو ساعت 09:13 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تخریب دیوار یک واحد مسکونی بر اثر تزریق بتن در یک مجتمع جدید الحداث گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه واقع در شهریار، خیابان بنت الهدی، کوچه سمیه شدند و یکباب منزل مسکونی بدلیل عدم استحکام دیوار ساختمان و سنگینی بتن داخل قالب و رعایت نکردن اصول ایمنی در هنگام تزریق بتن منجر به تخریب دیوار ضلع غربی در طبقه سوم و بروز خسارت مالی گردید که ضمن ایمن سازی کامل توصیه های ایمنی به مالک ملک جدید الحداث و مهندس ناظر ارائه گردید.



