

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:30 روز شنبه هشتم خردادماه نودوپنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش سنگ نما یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار، رزکانفرسیده به مسجدامام حسین(ع)، کوچه فرهنگ گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 501 رزکان را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید نمای ساختمان یک مجتمع مسکونی دچار ریزش شده و منجر به بروز خسارت مالی به یکدستگاه خودرو پراید پارک شده گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل و محصور نمودن محل با نوار خطر به ساکنین مجتمع مذکور توصیه گردید سریعاً نسبت به ترمیم و بازسازی نمای مذکور اقدام نمایند.

خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته است.



