

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:28 عصر روز دوشنبه دهم خرداد ماه نود و پنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار سقوط یکدستگاه خودرو ریو در ملک گودبرداری شده واقع در شهریار، شهرک صدف، خیابان استاد معین گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امداد گران ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو ریو به علت سرعت بالا و عدم کنترل خودرو توسط راننده از مسیر جاده منحرف و داخل ملک گودبرداری شده سقوط کرده که با تلاش آتش نشانان ضمن ایمن سازی کامل و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری خودرو مذکور با جرثقیل به داخل خیابان انتقال داده شد.

خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته است.



