

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکدستگاه خودرو پراید که دچار نشت بنزین شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز انفجار و آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را راس ساعت 14:12 روز شنبه دوم مرداد ماه نودو پنج به محل حادثه واقع در شهریار، خیابان ولیعصر (عج)، کوچه بانک کشاورزی اعزام نمود.

بر اساس این گزارش یکدستگاه خودرو پراید که دچار نشت بنزین شده بود و احتمال وقوع حادثه برای خودرو مذکور وجود داشت آتش نشانان در اولین اقدام محل آغشته به بنزین را با خاک پاکسازی کرده و محل جهت انتقال خودرو به پارکینگ تحویل نیروی انتظامی مستقر در محل گردید.

