

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 07:02 صبح روز شنبه بیست و هشتم اسفند ماه نودوپنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گاز گرفتگی سه نفر از شهروندان واقع در شهریار، میدان معلم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سه نفر از شهروندان به علت دودکش بخاری در نما دچار گاز گرفتگی شدند که با همکاری اورژانس 115 شهریار مستقر در محل حادثه به بیمارستان انتقال یافتند.

