

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:34 روز یکشنبه نهم مهر ماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گیر کردن یک دستگاه خودرو پژو 206 در کابین آسانسور خودرو بر واقع در شهریار، میدان معلم، خیابان ستایشکوچه سرشار گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یک دستگاه خودرو پژو 206 که در حال خارج شدن از کابین آسانسور خودرو بر به داخل پارکینگ بود به علت نقص فنی کابین آسانسور پائین تر از کف پارکینگ قرار گرفته و منجر به گیر کردن خودرو فوق گردیده بود که با تلاش آتش نشانان و با رعایت نکات ایمنی و قطع جریان برق خودرو پژو 206 از محل مذکور خارج و به داخل پارکینگ انتقال داده شد.

خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته است.

