

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:39 روز پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه نود و هفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گاز گرفتگی دو نفر از شهروندان واقع در شهریار، خیابان انقلاب کوچکه انصار گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید دو نفر از شهروندان به علت نشت گاز متواکسید کربن (قرار گرفتن دودکش آبگرمکن در نما و استفاده از لوله آکاردئونی) دچار گاز گرفتگی شدند که با همکاری اورژانس 115 شهریار مستقر در محل حادثه به بیمارستان انتقال یافتند.

