

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه نوزدهم دی ماه نودویک ساعت 19:47 یکدستگاه خودرو پیکان به علت اتصالی سیم کشی داخلی از قسمت صندوق عقب طعمه حریق شده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار حریق اطفاء و از گسترش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

لازم بذکر است در این حادثه به سقفشیشه عقب، صندوق عقب و صندلی عقب خسارت وارد گردید.



