

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:02 روز یکشنبه هفدهم دیماه هزار و چهارصد و دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کارخانه تولید اکسیژن مایع واقع در شهریار، میدان نماز به طرف تهران (بلوار پلیس) گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 5 شهید قائنی رزکان را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پوراحمدی معاونت عملیات در محل حضور یافت.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک سالن کارخانه فوق به علت جوشکاری در مجاورت دستگاه شستشو شده با بنزین طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط افراد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری و محل تحویل عوامل مربوطه گردید.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.



