

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز شنبه بیست و یکم بهمن ماه هزار و چهارصد و دو طی دو مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق دو دستگاه خودرو در دو منطقه به شرح ذیل گزارش گردید.

1- ساعت 17:54 حریق یک دستگاه خودرو پژو 206 از قسمت موتور واقع در شهریار، بلوار شهید کلهر، زیرگذر سپاه

2- ساعت 23:32 حریق یک دستگاه خودرو ریو داخل یکباب مغازه مکانیکی در اثر شستشوی قطعات با بنزین واقع در شهریار، امیریه انتهای 16 متری ولیعصر (عج)

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 1 مرکزی و 2 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید خودروهای فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

