

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه چهارم بهمن ماه نود و دو ساعت 23:31 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار نشتی گاز یکدستگاه خودرو سمند واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، انتهای هشتم شرقی، نبش جایگاه CNG گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و یکدستگاه خودرو سمند به علت خراب بودن شیلنگ ریگلاتور دچار نشتی گاز گردیده بود که با رعایت اصول ایمنی و بستن شیر اصلی گاز مورد بر طرف و به مالک خودرو اعلام گردید در اسرع وقت نسبت به رفع سیستم گاز خودرو در نمایندگی های مجاز اقدام گردد.

