

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه هشتم مهر ماه نود و سه ساعت 20:11 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انفجار منجر به حریق در زیرزمین یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار، بلوار شهید مطهری گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 101 مرکزی و 401 شهریار را به صدا درآورد و با توجه به حساسیت موضوع جناب آقای حیدریان مدیرعامل سازمان به همراه مسئول حراست و معاونت عملیات و پیشگیری و مسئولین ایستگاه ها در محل حضور یافتند.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید زیرزمین یکباب منزل مسکونی به علتی نامعلوم منجر به انفجار و آتش سوزی و مصدوم شدن دو نفر گردیده بود که ضمن امداد رسانی و اطفاء حریق سریعاً افراد مصدوم به بیمارستان انتقال و محل ایمن سازی کامل گردید.

علت این انفجار توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



