

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:09 روز دوشنبه پنجم بهمن ماه نودو چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق سیلندر گاز LPG در زیرزمین بیمارستان نور شهریار گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سیلندر گاز LPG در زیر زمین بیمارستان نور شهریار به علت اتصالی کابل برق طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء حریق و انتقال سیلندر مذکور به هوای آزاد از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.



