

## پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:32 روز دوشنبه بیست و نهم شهریور ماه نود و پنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پیکان وانت واقع در، شهریار، سه راهی عباس آباد، جنب تالار ارکیده گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پیکان وانت به علت جوشکاری از قسمت کابین طعمه حریق شده که بخشی از حریق قبل از اطلاع به آتش نشانی توسط کسبه داخل گاراژ بوسیله خاموش کننده دستی کنترل و آتش نشانان ضمن ایمن سازی کامل توصیه های لازم را به افراد حاضر در محل ارائه نمودند.

