

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:13 روز پنجشنبه بیست و دوم مهرماه نودوپنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی منجر به حریق کامیون حامل شن واقع در جاده تهران به شهریار، بعد از میدان معادن، روبروی کمربندی محمد آباد گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه کامیون حامل شن پس از برخورد با نیوجرسی وسط جاده واژگون، طعمه حریق و مصدوم شدن دو نفر گردیده که ضمن ایمن سازی کامل جاده، حریق اطفاء و افراد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال و محل تحویل پلیس راهور گردید.



