

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:34 روز شنبه هجدهم دیماه نودو پنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو پارس واقع در جاده امیریه به طرف شهریار، نرسیده به میدان بسیج گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 201 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل در کمتر از سه دقیقه خود را به محل حریق رسانده و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو پژو پارس در داخل پارکینگ امداد خودرو که فاقد باطری بوده به علتی نامعلوم از قسمت صندوق عقب و اتاق طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

