

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:47 روز چهارشنبه سوم خرداد ماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار دودگرفتگی کمپرسور یخچال تجهیزات پزشکی واقع در شهریار، خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)، کوچه مومنون گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کمپرسور یخچال تجهیزات پزشکی در داخل اتاقک پارکینگ یک مجتمع مسکونی به علت داغ شدن روغن موجود بر روی دستگاه دچار دودگرفتگی شده که با تلاش آتش نشانان دود از محل مذکور خارج و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

