



پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه نهم اسفند ماه نود ساعت 20:07 یکدستگاه خودرو پیکان از ناحیه موتور طعمه حریق شده بود که توسط راننده خودرو با یکدستگاه خاموش کننده دستی اطفاء گردید.

لازم بذکر است نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار جهت تهیه گزارش به محل حادثه اعزام گردیدند.