

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:47 روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 405 واقع در شهریار، بلوار رسول اکرم (ص)، نبش کوچه ارکیده گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده که بخشی از حریق قبل از اطلاع به آتش نشانی توسط رانندگان تاکسی کنترل و آتش نشانان ضمن اطفاء کامل و ایمن سازی توصیه های لازم را به مالک خودرو مذکور ارائه نمودند.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار