

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:03 روز سه شنبه دوازدهم آذر ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق دینام کولر یک واحد مسکونی واقع در شهریار، شهرک کمیته، خیابان شهید طوقانی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دینام یکدستگاه کولر آبی در اثر اتصالی طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان با قطع جریان برق حریق اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری و به مالک کولر مذکور تاکید گردید در اولین فرصت نسبت به تعمیر و یا تعویض دینام مذکور توسط نمایندگی های مجاز اقدام نماید.

