

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار



در راستای اجرای طرح بازدید رایگان از دودکش های ساختمانی در مناطق مختلف شهریار کارشناسان پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار در پی تماش برخی از همشهريان با سامانه 125 از تاریخ پنج م آبانماه نودو دو لغایت یازدهم آبانماه نودو دو علاوه بر مشاوره تلفنی به صورت حضوری 19 مورد و از اجرای طرح تاکنون 29 مورد دودکش تصرفات مسکونی تجاری و صنعتی را مورد بازدید وارزیابی قرار داده و نسبت به مشاوره وارائه دستور العمل ایمنی لازم جهت رفع نقص وایمن سازی محیط به ساکنین محل اقدام لازم به عمل آورده و در مشاهدات خود عمد مشکلات موجود را به شرح ذیل گزارش نموده اند.

1- وجود دودکش در نمای ساختمان

2- استفاده از چند دستگاه گاز سوز از یک دودکش مشترک

3- عدم وجود کلاهک H بر روی لوله های دودکش

4- عدم استفاده لوله دودکش با قطر مناسب جهت وسایل گرمایشی گاز سوز

لازم بذکر است همشهريان محترم می توانند در صورت مشاهده هر گونه مورد نا ايمن در ارتباط با دودکش های ساختمانی سریعاً مراتب را باشماره تلفن های 125 و 65222122 به همکاران سازمان آتش نشانی شهریار اعلام نمایند.
همکاران بصورت 24 ساعته(شبانه روزی)آماده پاسخگوئی به سوالات شما می باشند.

توصیه های ایمنی:

1- واحدهای متراژ کم واحدها توصیه شد از نصب بخاری در اطاق خواب به علت کمبود هوای لازم خودداری نمایند.

2- توضیحات لازم در خصوص عدم استفاده از دودکش مشترک فی مابین آبگرمکن و هوود با دلایل لازم به مالک داده شد.

3- توصیه شد از لوله های آکاردئونی بعلت عدم آب بندی طوفین لوله و مواج بودن مسیر داخل آن و احتمال سوراخ بودن آن و گرم شدن لوله سبب ایجاد انحنای آن می گردد و در نتیجه محصولات احتراق وارد فضای داخل خانه میشود.

4- توضیحات لازم در خصوص استفاده از دودکش شومینه با نصب بخاری و شرایط لازم به مالک یا مالکین داده شد.

5- هماهنگی با سرویس کار پکیج زمینی در خصوص تعویض فیلتر آن که پس از سرویس عیب آن برطرف گردید.

6- واحدهای که دودکش آنها در نمای ساختمان قرار داشت و کلیه راه حلها به بن بست رسیده بود توصیه شد که از پکیج فن دار استفاده نمایند.

7- توضیحات لازم در خصوص مجهز کردن لوله دودکش ها در پشت بام با کلاهک H و دادن ارتفاع لازم از حد جانبنا و یا هر موانعی که در کنار دودکش قرار دارد.

