

## پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه سی ام دی ماه نود و دو ساعت 16:04 طی تماس تلفنی آتش نشانی تهران با ستادفرماندهی آتش نشانی شهریار مبنی بر اعلام واژگونی یکدستگاه تریلر حامل تینر واقع در جاده شهریار به طرف تهران بعد از پل هوائیه به طرف جاده احمدآباد مستوفی و درخواست نیروی کمکی ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه مرکزی را به استعداد یکدستگاه خودرو اطفائی و یکدستگاه خودرو پیشرو جمعاً به تعداد شش نفر نیروی عملیاتی به محل حادثه اعزام و مشاهده گردید یکدستگاه تریلر حامل تینر 20000 فوری حدود 25 تن و معادل 32000 لیتر به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی واژگون که منجر به مصدوم شدن راننده خودرو و تخلیه صد درصد محموله فوق گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و پیشگیری از حریق بوسیله آب و کف و استفاده از یکدستگاه لودر جهت محصور نمودن دور خودرو با خاک توسط سه دستگاه جرثقیل خودرو مذکور به حالت اولیه برگردانده شد و فرد مصدوم توسط نیروهای عملیاتی آتش نشانی احمدآباد مستوفی به بیمارستان انتقال داده شد.



