

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

بامداد روز جمعه سوم بهمن ماه نود و سه ساعت 00:37 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه گازگرفتگی دو نفر از شهروندان واقع در شهریار، خیابان انقلابکوچه قلم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه های 101 مرکزی و 401 شهریار را به صدا درآورد و مدیر عامل سازمان به همراه معاونت عملیات و پیشگیری و آتش نشانان در محل حادثه حاضر و متاسفانه یک خانواده دو نفره در اثر استنشاق گاز CO ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی و استفاده غیر ایمن از دودکش آبگرمکن منجر به گازگرفتگی و فوت افراد گردیده بود که اجساد افراد فوت شده تحویل نیروی انتظامی حاضر در محل حادثه گردید.



