

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:01 روز دوشنبه نهم آذر ماه نودو چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو پژو 206 واقع در جاده شهریار به تهرانرسیده به میدان معادن گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امداد گران ایستگاه های 801 رضی آباد و 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو 206 به علت سرعت بالا و عدم کنترل خودرو توسط راننده از مسیر جاده منحرف، واژگون و منجر به مصدوم شدن سطحی راننده خودرو فوق گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری محل تحویل پلیس راهور گردید.



