

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:40 عصر روز شنبه بیست و هشتم مرداد ماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد یکدستگاه خودرو روآ با تیر چراغ برق وسط بلوار واقع در جاده ملارد به شهریار، روبروی جایگاه CNG گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو روآ به علت سرعت بالا و عدم کنترل خودرو توسط راننده به تیر برق وسط بلوار برخورد نموده و منجر به حریق جزئی از قسمت موتور گردیده بود که ضمن کنترل حریق توسط افراد عبوری با تلاش آتش نشانان با ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری محل تحویل پلیس راهور مستقر در محل حادثه گردید.

