

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:54 روز دوشنبه سی ام مرداد ماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار بر خورد یکدستگاه خودرو با علمک گاز واقع در شهریار، امیریه، خیابان 15 متری شهداء، کوچه شقایق گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ ایستگاه 201 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید در اثر برخورد یکدستگاه خودرو متواری شده از محل با علمک گاز منجر به نشت گاز شهری گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل، محل مذکور جهت ترمیم و یا تعویض علمک فوق تحویل اداره گاز گردید.

