

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:18 روز دوشنبه هجدهم دیماه هزار و چهارصد و دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق آبگرمکن یک واحد مسکونی واقع در شهریار، خیابان نوابه خیابان جلیلی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید آبگرمکن واحد فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط ساکنین کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار