

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:52 روز جمعه هجدهم اسفند ماه هزار و چهارصد و دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 405 واقع در محور شهریار به تهران و بروی شرکت بهتک گزارش گردید .

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 5 شهید قائنی رزکان را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم و به شرح تصاویر طعمه حریق شده بود که توسط افراد حاضر در محل با خاموش کننده آتش نشانی کنترل و با تلاش آتش نشانان باغستان و شهریار بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد .

علت بروز این حریق توسط کارشناسان مربوطه تحت بررسی می باشد.

