

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه نوزدهم فروردین ماه نود دو ساعت 14:30 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پراید در شهریار، میدان نماز گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 101 مرکزی و 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و یکدستگاه خودرو پراید به علت نقص فنی از قسمت موتور طعمه حریق شده بود اطفاء نمودند و از افزایش خسارت جلوگیری به عمل آوردند.

