

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه نوزدهم بهمن ماه نود و دو ساعت 15:30 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کنتورهای برق یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار، چهار راه بهشتی، خیابان شیخ طوسی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و کنتورهای برق یک مجتمع مسکونی که به علت اتصالی از قسمت فیوز طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان و رعایت نکات ایمنی اطفاء گردید.

