

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 04:34 صبح جمعه بیست و یکم آذر ماه نود و سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق زیرزمین یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار، امیریه، خیابان آزادگانکوچه گلستان دوم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 101 مرکزی و 201 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید زیر زمین یکباب منزل مسکونی شامل مقداری از وسایل از قبیل پوشال کولر، تعدادی صندلی و .. به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



