

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:13 صبح روز سه شنبه ششم مرداد ماه نود و چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق بالکن یکباب مغازه طلا فروشی واقع در شهریار، خیابان ولیعصر (عج)، روبروی کوچه رودکی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 101 مرکزی و 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید بالکن یکباب مغازه طلا فروشی به علت اتصالی سیم برق طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء حریق و تخلیه دود از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.



