

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:52 روز دوشنبه دهم اسفند ماه نود و چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق سیم کشی داخلی یکباب ساختمان واقع در شهریار، بلوار امیر کبیر، رو بروی دانشگاه آزاد اسلامی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلا فاصله آتش نشانان ایستگاه 701 که نزد را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بد و ورود مأمورین مشاهده گردید سیم کشی داخلی یکباب ساختمان به علت اتصالی طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.



