

## پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 07:06 صبح روز پنجشنبه بیست و نهم فروردین ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب کارگاه موزائیک سازی واقع در شهریار، تقاطع سه سطحه شهید صیاد شیرازی به طرف شهرک جعفریه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کارگاه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده و منجر به گسترش آتش به محل استراحت کارگران گردیده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

