

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:58 روز سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق سیلندر پیک نیک در راه پله مجتمع مسکونی واقع در شهریار، بلوار آزادگانکوچه پاستور گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سیلندر پیک نیک بعلت معیوب بودن شیر، شعله ور شده که ضمن اطفاء حریق به محوطه باز انتقال و توصیه گردید سریعاً نسبت به تعمیر سیلندر مذکور توسط نمایندگی های مجاز اقدام گردد.

