

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:58 روز جمعه بیست و ششم دیماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انحراف یکدستگاه خودرو پژو 206 از مسیر اصلی واقع در شهریار، زیر گذر شهید صیاد شیرازی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نموده و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو 206 به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس از برخورد با گاردریل متوقف و دچار نشت بنزین گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل محل و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری و انتقال وسیله نقلیه به مسیر اصلی، خودرو مذکور تحویل پلیس راهور گردید.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار