

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعات 16:27، 1635 روز پنجشنبه و جمعه هفتم لغایت هشتم مهرماه هزار و چهارصد و یک طی دو مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق دو واحد مسکونی واقع در 1-شهریار، امیریه، خیابان صاحب الزمان (عج) کوچه بعثت 2-شهریار، امیریه، خیابان معلم چهارم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 2 امیریه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید هر دو واحد مسکونی از قسمت اجاق گاز و کابینت به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی ها توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



