

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 03:22 روز پنجشنبه ششم بهمن ماه هزار و چهارصد و یک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انفجار یک واحد مسکونی واقع در شهریار، وائی، خیابان میلاد ششم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی به علت نشت گاز شهری منجر به انفجار، تخریب قسمتی از سقف آشپزخانه و شکستگی شیشه های اتاق پذیرائی گردیده بود که ضمن قطع جریان گاز و برق اقدامات لازم صورت پذیرفت.

خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته است.



