

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه سی ام آبانماه نودویک ساعت 13:18 یکدستگاه خودرو پژو از قسمت موتور به علت اتصالی سیستم برق خودرو طعمه حریق شده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار حریق اطفاء و از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

