

نمای ساختمانی در اندیشه ریزش کرده بود و تکه هایی از آن بصورت آویزان در حال جدا شدن بود توسط پرسنل امداد و نجات سازمان آتش نشانی شهریار ایمن سازی شده و از احتمال سقوط آن به پائین و خطرات احتمالی جلوگیری به عمل آمد.

توصیه های ایمنی در زمان احداث بنا و زدن نمای ساختمان در فصل سرما و یخبندان خودداری نموده و از مصالح استاندارد استفاده گردد.