

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

درمورخه بیست و یکم اسفند ماه نودو دو ساعت 20:09 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش یک حلقه چاه در پارکینگ یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار، کوچه فرهمند، بن بست کوشا گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد ونجات ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و مشاهده گردید یک حلقه چاه در پارکینگ یک مجتمع مسکونی نشست کرده و منجر به ریزش دهانه چاه گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل و محصور نمودن محل با نوارخطر توصیه های لازم به ساکنین مجتمع مبنی بر هماهنگی سریع با مهندس ناظر در این زمینه صورت پذیرفت.



