

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه چهارم شهریور ماه نود و سه ساعت 11:56 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه مصدوم شدن یک نفر از شهروندان به علت سقوط دستگاه تزریق بتون واقع در شهریار، شهرک صفی‌خیابان شهید بیات جنوبی کوچه لاله یکم غربی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید به علت پارگی سیم دستگاه تزریق بتون و سقوط آن بر روی کارگری 33 ساله منجر به مصدوم شدن نامبرده گردیده بود که با تلاش امدادگران سازمان با رعایت نکات ایمنی در امر امداد رسانی و با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شد.

