

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

آتش نشانان شهریار از سقوط کامل یکدستگاه خودرو پراید به داخل چاه فاضلاب در شهریار جلوگیری کردند.

ساعت 00:21 بامداد روز سه شنبه هشتم اسفندماه نودوشش در پی فرو ریختن دهانه چاه در یک مجتمع مسکونی و گزارش تلفنی ساکنینستاد فرماندهی آتش نشانی شهریار زنگ ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و امداد گران برای نجات حادثه دیدگان احتمالی عازم محل حادثه واقع در شهریار، شهرک وائیدخیابان بعثت دومنیش کوچه گلپهارشدند.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کف پارکینگ یک مجتمع مسکونی در زیر تایلر یکدستگاه خودرو پراید فرو ریخته بود که همین عامل باعث گیر کردن خودرو و ایجاد شکاف بیشتر روی زمین شده بود.

آتش نشانان مستقر در محل با ایمن سازی و مهار نمودن زیر خودرو با استفاده از امکانات و تجهیزات پنوماتیک، خودرو فوق را به آهستگی و دقت از روی دهانه چاه خارج کرده تا عمق و سطح گودال ایجاد شده بیش از پیش حادثه ساز نگردد و پس از عملیات فوق بررسی علت حادثه در دستور کار قرار گرفت.

شایان ذکر است در بررسی های به عمل آمده مشخص شد شکستگی لوله آب و فاضلاب و پارک خودرو بر روی دهانه چاه موجب تخریب طوقه چینی و در نتیجه ریزش قسمت کثیری از دهانه آن شده و ضمن محصور نمودن محل با نوار خطر به ساکنین توصیه گردید سریعاً با هماهنگی مهندس ناظر نسبت به ترمیم و تخلیه چاه و بر طرف نمودن نقص فوق اقدام نمایند.

خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته است.

